



T5R の電源の落とし方について

- 1、赤枠で囲んでいる電源部分が青色から赤色に切り替わるまで長押ししてください。

※約 7～8 秒間ほどかかります。



- 2、電源部分が赤色に切り替わった後、ボタンから指を離すと電源が切れます。



※再起動する際は、1 で記載している電源部分を押しして下さい。